


# Cautiex

## KLEBESOCKEL

## MOUNTINGKIT WITH ADHESIVE TAPE

## SOCLE ADHÉRENT

### FÜR SERIE: INVISIBLE



## DE

### BEDIENUNGSANLEITUNG:

- 1) Geeignete Stelle wählen. Zur Auswahl einer geeigneten Stelle beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des Melders. Der Montagebereich muss stabil, trocken, staub- und fettfrei sein. Achten sie auf eine ebene Oberfläche. Nachdem der Sockel an die Decke geklebt wurde, kann er nicht mehr umpositioniert werden.
- 2) Melder in den Sockel einsetzen. Achten Sie darauf, dass Sie den Melder ordnungsgemäß in den Sockel eingeklickt haben, bevor Sie mit dem Klebevorgang beginnen.
- 3) Folie vom Klebepad abziehen.
- 4) Den Sockel mit eingesetztem Melder ca. 10 Sekunden an die Decke andrücken.
- 5) Funktionstest laut Bedienungsanleitung des Melders durchführen.

**Hinweis:** Beim Entfernen oder Einsetzen des Melders in den geklebten Montagesockel den Sockel durch Gegenhalten fixieren.

**Artikelnummer:** S10-2-1001  
11001

**Distributor:** Schwing Industrievertretung und Technisches Büro  
Gewerbepark Birkenhain 5a  
63579 Freigericht

**Support Hotline:** +49 (0) 6051 – 91533-29

## UK

### USERS GUIDE:

- 1) Choose a suitable spot. For choosing a suitable mounting spot please follow the instructions in the user's guide of your alarm device. Make sure that the mounting area is stable, dry and free of dust and grease. Check that the surface is flat. Once assembled the Mounting base cannot be removed or repositioned
- 2) Attach the alarm into the socket. Make sure that the alarm has been fitted into the socket properly before you start sticking it to the ceiling.
- 3) Remove the protective Foil from the adhesive tape.
- 4) Mount the socket with the attached alarm to the ceiling by applying light pressure
- 5) Test the alarm according to the users guide of your alarm.

**Note:** When attached or detaching the alarm from the socket always make sure to secure the socket by holding up the socket.

**Item number:** S10-2-1001  
11001

**Distributor:** Schwing Industrievertretung und Technisches Büro  
Gewerbepark Birkenhain 5a  
63579 Freigericht

**Support Hotline:** +49 (0) 6051 – 91533-29

## FR

### MODE D'EMPLOI :

- 1) Choisir un endroit approprié. Pour le choix d'un endroit approprié, veuillez vous référer au mode d'emploi du détecteur. L'aire de montage doit être solide, sèche, sans graisse ni poussière. Veillez à ce que la surface soit plane. Une fois le socle de montage collé, il ne peut plus être repositionné.
- 2) Placer le détecteur dans le socle. Assurez-vous que le détecteur soit inséré correctement dans le socle avant de commencer avec le collage.
- 3) Ôter le film de la bande adhésive.
- 4) Maintenir le socle avec le détecteur inséré environ 10 secondes appuyé au plafond.
- 5) Effectuer un test de fonctionnement comme indiqué sur le mode d'emploi du détecteur.

**Attention :** Lors de l'insertion ou de l'extraction du détecteur du socle collé, veillez à fixer le socle en le maintenant.

**Numéro d'article :** S10-2-1001  
11001

**Distributeur :** Schwing Industrievertretung und Technisches Büro  
Gewerbepark Birkenhain 5a  
63579 Freigericht

**Support Hotline:** +49 (0) 6051 – 91533-29