

Sicherheitsdatenblatt

Material: PRIMER 4031

Erstellungsdatum: 28.3.2013/hps

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. Gemisches und des Unternehmens

Produktinformation

Handelsname PRIMER 4031

Firma: Falcone Bau- & Industriechemie AG

Schwerzistrasse 36 CH – 8807 Freienbach 0041 / 55 410 20 30 0041 / 55 410 20 28

info@falcone.ch

Notfallauskunft: +41 44 /251 51 51 (Toxikol. Informationszentrum)

Verwendung des Produkts Haftvermittler, zur industriellen Verwendung

2. Mögliche Gefahren

Telefon:

Telefax:

Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Symbole



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

Entzündbare Flüssigkeit	Kategorie 2	H225
Akute Toxizität Hautkontakt	Kategorie 4	H312
Akute Toxizizät Inhalation	Kategorie 4	H332
Reizwirkung auf die Haut	Kategorie 2	H315
Augenreizung	Kategorie 2	H319
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmal.Exp)	Kategorie 3	H336

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt

H315 Verursacht Hautreizungen

H319 Verursacht schwere AugenreizungH332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

Sicherheitshinweise:

Prävention: P210 Vor Hitze/Funken/offener Flamme/heissen Oberflächen fernhalten.

Nicht rauchen.

P233 Behälter dicht verschlossen halten.

P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.

P241 Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/ Lüftungs-/

Beleuchtungsanlagen verwenden.

P243 Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.

P271 Nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/

Gesichtsschutz tragen.

Reaktion: P302+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang

mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit

entfernen.

P304+P340 Bei Einatmen: die betroffene Person an die frische Luft bringen

und in einer Position ruhigstellen, in der sie leicht atmet.

P305+P352 Bei Kontakt mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen.

Lagerung: P403+P233 An einem gut belüfteten Ort lagern, Behälter dicht verschlossen

halten

P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler

Sammelstelle zuführen.

Gemäss Kriterien der REACH-Verordnung kein PBT-, vPvB-Stoff

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Lösung von Polyacrylaten in organischen Lösemitten

Gefährliche Inhaltsstoffe gemäss EU-CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

CAS-Nr.	EG-Nr.	Bezeichnung	Gehalt	Einstufung CLP
1330-20-7	215-535-7	Xyol (Isomer)	50 %	Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3, H226 Akute Tox. Hautkontakt, Kategorie 4, H312 Akute Tox. Inhalation, Kategorie 4, H332 Reizwirkung a.d.Haut, Kategorie 2, H315
67-63-0	200-661-7	Isopropanol	20 %	Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, H225 Augenreizung, Kategorie 2, H319 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalig) Kategorie 3, H336
108-65-6	203-603-9	2-Methoxy-1-m	ethylethylace 5%	etat (Aktivkomponente in Handelsprodukt)* Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3, H226 *REACH-konform

4. Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeiner Hinweis: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen

Einatmen: Bei Bildung von Aerosolen und Nebeln:

Person an frische Luft bringen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen.

Bei andauernder Hautreizung einen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt (mindestens 15 Minuten)

sofort gründlich mit viel Wasser, ggf. mit Augenspüllösung,

spülen.

Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, Mund mit reichlich Wasser

ausspülen lassen. Sofort reichlich Wasser trinken lassen.

Arzt aufsuchen.

Wichtigste akut oder verzögert auftretende Symptome

Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Übelkeit, trockene Haut,

Reizung von Haut, Augen und Atmungsorganen.

Nach Aufnahme grösserer Mengen:

Freisetzung von Reaktionsprodukten (Methanol) kann zu Vergiftungserscheinungen führen. Bei fortschreitender

Intoxikation: Sehstörungen, Erblindung.

Hinweise für den Arzt: Langanhaltende oder wiederholte Exposition kann

Hautentzündungen (Dermatits) verursachen Es besteht

die Möglichkeit zur Entwicklung einer chemischen Pneumonitis.

5. Massnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Schaum, Wassersprühstrahl, CO2, Löschpulver

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder das Erzeugnis selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid entstehen.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Wenn nötig, umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Zusätzliche Hinweise: Übliche Massnahmen bei Bränden mit Chemikalien.

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen.

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtmassnahmen:

Für angemessene Lüftung sorgen. Alle Zündquellen fernhalten.

Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Umweltschutzmassnahmen: Nicht in Erdreich, Grundwasser, Oberflächengewässer oder

Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:

Mit Chemikalienbinder, gegebenenfalls trockenem Sand aufnehmen.

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur

Entsorgung bringen.

Weitere Massnahmen:

7.

Explosionsgefahr Feuerwehr und Wasserschutzbehörde informieren, falls grössere Mengen in die Kanalisation eingedrungen sind. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Massnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Dämpfe bilden zusammen mit Luft ein explosives Gemisch. Die Bildung entzündlicher oder explosionsfähiger Lösemitteldämpfe in der Luft und ein Überschreiten der MAK- Grenzwerte vermeiden. Um die Entzündung der Dämpfe durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden, müssen alle Metallteile der benutzten Geräte geerdet werden. Von Zündquellen fernhalten – Nicht Rauchen.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Geöffnete Behälter sorgfältig verschliessen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern. Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen.

Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammenlagern mit Oxdationsmitteln und Säuren

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr:	Bezeichnung	MAK (mg/m³)	MAK (ml/m³)
67-63-0	2-Propanol	500 (TRGS 900)	200 (TRGS 900)

Überschreitungsfaktor: 2 Dauer 15 Minuten, Mittelwert; 4 mal pro Schicht, Abstand 1 Stunde Kategorie II - Resorptiv wirksame Stoffe

Ein Risko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes und des BAT- Wertes nicht befürchtet werden

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert (2-Propanol)

Parameter	Wert	Einheit	Probenmaterial	Zeitpunkt
Aceton	25	mg/l	Urin	Expositionsende
Aceton	0.4	mmol/l	Urin	Expositionsende
Aceton	25	mg/l	Blut	Expositionsende
Aceton	0.4	mmol/l	Blut	Expositionsende

CAS-Nr: Bezeichnung MAK (mg/m³) MAK (ml/m³)

1330-20-7 Xylol 870 (TRGS 900) 200 (TRGS 900) (Kurzzeit) 435 100 (Langzeit)

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert (Xylol, Isomerengemisch)

Parameter Wert Einheit Probenmaterial Zeitpunkt

Xylol 1.5 mg/l Vollblut Expositionsende Methylhippursäure

2000 mg/l Vollblut Expositionsende

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz: Filtergerät mit Filtertyp ABEK bei Auftreten von Produktdämpfen.

Handschutz: Kurzzeitiger Kontakt: Schutzhandschuhe aus Polyvinylchlorid

Längerer Kontakt: Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk

Augenschutz: Dichtschliessende Schutzbrille.

Körperschutz: Chemieübliche Arbeitskleidung.

Schutz- und Hygienemassnahmen:

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Es ist ein Gebot der Arbeitshygiene, den Kontakt mit

Lösungsmitteln durch geeignete Schutzmassnahmen möglichst zu

vermeiden.

9. Physikalisch-chemische Eigenschaften

Aussehen Form: flüssig
Aussehen Farbe: farblos
Geruch: nach Xylol

	Wert/Bereich	Einheit	Methode
pH-Wert unverdünnt: n.a			
Zuständigkeitsänderung: Siedepunkt/ <u>Siedebereich</u>	82 - 150	°C	k.D.v.
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	n.a.	°C	k.D.v.
Flammpunkt:	≥12	°C	DIN 51755
Entzündlichkeit: Zündtemperatur	≥235	°C	DIN 51794
Explosionsgefahr: Explosionsgrenze UEG: Explosionsgrenze OEG:	1.0 (Xylol) 12 (IPA)	% Vol	

Brandfördernde Eigenschaften:

Dampfdruck bei 20°C: 7 - 9 (Xylol) kPa Dampfdruck bei 50°C: 23600 (IPA) kPa

Relative Dichte bei 20°C: 0.81 g/cm³ DIN 51757

Löslichkeit in Wasser: partiell löslich, Ausfällung der Acrylkomponente

Wasserlöslichkeit (20°C):

Verteilungskoeffizient n- Produkt nicht bestimmt

Octanol / Wasser (log Pow): Hauptkomponente Xylol: log P(o/w) > 3

Viskosität bei 20°C: nicht bestimmt mPa.s k.D.v.

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:

Hitze, Funken, offenes Feuer und andere Funkenquellen

Zu vermeidende Stoffe:

Peroxide, starke Säuren und Laugen, Wasser (Hydrolyse)

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzung bei bestimmungsgemässer Lagerung und Anwendung. Methanol infolge von Hydrolyse.

11. Angaben zur Toxikologie (berechnete Werte)

Akute Toxizität bei oraler Aufnahme

Xylol LD50 Ratte 2840 mg/kg Isopropanol LD50 Ratte 2000 mg/kg

Akute Toxizität bei Inhalation (4 Stnd)

Xylol LC50 Ratte 6350 mg/l Isopropanol LC50 Ratte 20 mg/l

Akute Toxizität bei Aufnahme über die Haut

Xylol LD50 Kaninchen 4500 mg/kg Isopropanol LD50 Kaninchen 2000 mg/kg

Hautreizung

Xylol langanhaltender oder wiederholter Kontakt kann die

Haut entfetten und zu Dermatitis führen.

Isopropanol nicht reizend

Augenreizung

Xylol schwach reizend

Isopropanol reizend

Sensibilisierung

Xylol keine Sensibilisierung lsopropanol keine Sensibilisierung

Mutagenität

Xylol nicht bekannt Isopropanol nicht bekannt

12. Angaben zur Ökologie

Toxizität:

Fische	LC50	640 mg/l 14 mg/l	Pimephales promelas Oncorhynchus mykiss	96 Stunden 96 Stunden	(IPA) (Xylol)
	LC50	86 mg/l	Leuciscus idus	48 Stunden	(Xylol)
Daphnien		120 mg/l	Daphnia magna	24 Stunden	(IPA)
	EC50 1	165 mg/l	Daphnia magna	24 Stunden	(Xylol)
			Immobilisierung	24 Stunden	(IPA)
Algen	EC50 >20)00 mg/l	Desmodesmus subspic	atus 72 Stu	nden (IPA)
	EC50 4	4,6 mg/l	Pseudokirchneriella sul	ocapitata 72 Stu	nden (Xylol)
Bakterien	EC50 >10	000 mg/l	nicht definiert (IPA)		
		J	,		
Persistenz und	d Abbauba	rkeit:	Die Lösemittel sind bio	ologisch leicht ab	baubar
				•	

Mobilität in Boden: keine Daten verfügbar (IPA)

Bioakkumulation: nicht bioakkumulierend

PBT-und vPvB-Beurteilung: gemäss Kriterien der REACH-Verordnung kein

PBT-, vPvB-Stoff / Gemisch.

13. Hinweise zur Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer geeigneten Verbrennungsanlage zuführen.

14. Angaben zum Transport

Vorschriften	Klasse UN-Nr:VG	Weitere Angaben
Landtransport ADR/RID:	3 1993 ENTZÜNDBARER FL (Xylol, Isopropanol)	II Gefahr-Nr.: 33 ÜSSIGER STOFF, N.A.G
Binnenschiffstransport ADNR:	3 1993 ENTZÜNDBARER FL (Xylol, Isopropanol)	II Gefahr-Nr.: 33 ÜSSIGER STOFF, N.A.G
Seeschiffstransport IMDG:	3 1993 FLAMMABLE LIQUID (Xylol, Isopropanol)	II EMS: F-E. S-E N.O.S
Lufttransport ICAO/IATA:	3 1993 FLAMMABLE LIQUID (Xylol, Isopropanol)	II N.O.S

15. Vorschriften

Kennzeichnung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) siehe Kap. 2

Gefahrenbestimmende Komponenten:

Xylol, Isopropanol

Besondere Kennzeichnung bestimmter Erzeugnisse:

Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über +50°C schützen. Auch nach Gebrauch Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Nationale Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse: 2 (Selbsteinstufung)

16. Sonstige Angaben

Datenblattausstellender Bereich:

Dr. H.-P.Sutter SUTTER&PARTNER Bahnhofstrasse 29 CH-9470 Buchs/SG

Telefon: 0041 81 756 04 80 sutter@sutterpartner.com

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lager, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

3/2013hps